


**消毒方案**  
 无菌生产  
 洁净区 A/B • ISO class 5

	消毒对象	何时进行消毒	如何操作	消毒剂	使用者
	手套	工作前、其他规定的情况	直接用消毒剂喷洒手套，达到规定的接触时间。	<b>Perform® sterile EP</b>	所有员工
	机器、设备、生产线等	生产前、换班时、生产结束后	直接喷洒在不适合擦拭的区域，或先喷洒在抹布上再进行擦拭。	<b>Perform® sterile EP</b>	生产人员
	工作台表面	每天工作前、后	直接喷洒或先喷洒在抹布上再进行擦拭。	<b>Perform® sterile EP</b>	生产人员
	工作台、仪器、设备外表面等	每天工作前、后	直接喷洒或先喷洒在抹布上再进行擦拭。	<b>Perform® sterile EP</b>	生产人员
	门把手、开关	每天工作前、后	直接喷洒或先喷洒在抹布上再进行擦拭。	<b>Perform® sterile EP</b>	生产人员
	垃圾桶	每个工作日结束后	先将垃圾袋取出，然后直接喷洒或先喷洒在抹布上再进行擦拭。	<b>Perform® sterile EP</b>	保洁人员
	地板	每个工作日结束后	用蘸有消毒液的拖把拖地，0.5%，待干（每月轮换产品）。 使用 Perform® sterile OXY 的月底加大一次剂量以杀灭芽胞： 1%， 2h。	<b>Perform® sterile QB</b> <b>Perform® sterile OXY</b>	保洁人员
	架子、座椅、橱柜等	每周一次	用蘸有消毒液的抹布擦拭。0.5%，待干。 每月用 Perform® sterile OXY 加大一次剂量以杀灭芽胞： 1%， 2h。	<b>Perform® sterile QB</b> <b>Perform® sterile OXY</b>	保洁人员
	玻璃门、窗户	每周一次	直接喷洒或先喷洒在抹布上再进行擦拭。	<b>Perform® sterile EP</b>	保洁人员
	墙壁	每三个月一次	用蘸有消毒液的拖把擦拭。 1%， 2h。	<b>Perform® sterile OXY</b>	保洁人员
	天花板、灯	每三个月一次	用蘸有消毒液的拖把擦拭。 1%， 2h。	<b>Perform® sterile OXY</b>	保洁人员

**消毒液制备**

	注意:	勿用热水配制消毒液。 建议：切换消毒剂前先用水冲洗待消毒表面。 注意安全防护（护目镜、手套）。			
	剂量:	0.5%	将一小包消毒粉剂倒入 8 L 水中	<b>Perform® sterile OXY</b>	
		1%	将二小包消毒粉剂倒入 8 L 水中		
		0.5%	将一瓶（40 ml）消毒原液倒入 8 L 水中	<b>Perform® sterile QB</b>	
		原液	即用，无需稀释	<b>Perform® sterile EP</b>	